McGINN & GIBB

# DEVICE FOR SUPPORTING ROLL IN CONTINUOUS CASTER

Patent Number:

D3- 7- 2; 3:36PM;NGB 特許部

JP10291059

Publication date:

1998-11-04

Inventor(s):

UESHIMA YOSHINORI; SHIRAISHI SHINJI; HAYASHI HIDETOSHI; KAWAGUCHI

**CHIKAO** 

Applicant(s):

KAWASAKI STEEL CORP

Requested Patent: JP10291059

Application

Number:

JP19970101926 19970418

Pri rity Number(s):

IPC Classification: B22D11/128; F16C33/34

EC Classification:

Equivalents:

# Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the development of flaking even in the case of developing the difference caused by thermal expansion of a roll and to extend the service life of the whole apparatus by using cylindrical roller bearing to the bearing positioned at the passage of a cast slab and using the bearing for supporting loading to the axial direction of the roll and fixing while deciding the position of the roll to the bearing positioned at out of the passage.

SOLUTION: Mutually adjacent sides (free sides) of a long and a short rolls 16 concentrically arranged in

a roll supporting device, are supported with the cylindrical roller bearings 10 to both. The opposite sides of the long and the short rolls 16 are supported with automatic aligning roller bearings 11. These bearings are acted so that the elongation caused by thermal expansion of the rolls 16 is set free to th inside while fixing to the outside as the fully reverse way as the conventional way. Since the roller and the inner and the outer rings in the cylindrical roller bearing 10 are brought into linear contact and the peripheral speed is the same speed over the whole length of the roller, the slipping friction is difficult to develop and the flaking is not developed. Further, even if the automatic alignining roller bearing 11 is substituted into the cylindrical roller bearing or a double row conical roller bearing, any trouble is not igá cha cointe aco Ba

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# (19)日本国特殊 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11) 許出國公開番号

;0355613955

特開平10-291059

(43)公開日 平成10年(1998)11月4日

(51) ht.Cl.

質別記号

B 2 2 D 11/128

F16C 33/34

340

PI

B 2 2 D 11/128

340J 340F

F16C 33/34

審査請求 未留求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)出觀器号

特蔵平9-101926

(22)出館日

平成9年(1997) 4月18日

(71) 出版人 000001258

川崎製鉄株式会社

兵庫集神戸市中央区北本町通1丁目1番28

冄

(72) 発明者 植島 好紀

倉敷市水島川崎通1丁目(番地なし) 川

椅製鉄株式会社水島製鉄所内

(72)発明者 白石 伸可

倉敷市水島川崎道1丁目(貨地なし)

崎製鉄株式会社水品製鉄所内

(74)代理人 弁理士 小杉 住男 (外1名)


最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 連続鋳造機のロール支持装置

## (57)【要約】

【課題】本発明は、従来より寿命の長い連続無造機のロ ール支持装置を提供することを目的としている.

【解決手段】鋳型から抜き出され搬送中の鋳片を上下に 挟み、同軸上にそれぞれ軸受を介して配置された長短一 組のロール群を備えた連続領道機のロール支持装置にお いて、前記銭片の通路に位置する軸受を、ロールの熱勝 張による伸びを受け入れるように、それぞれ円筒コロ軸 受とし、通路外に位置する軸受を、ロールの軸方向にか かる荷重を支え、且つ該ロールの位置を決め、固定する 触受としてなることを特徴とする。



# 21/ 24

特開平10-291059

#### 【特許請求の範囲】

4 4 g

【請求項1】 類型から抜き出され搬送中の鉄片を上下に挟み、同軸上にそれぞれ軸受を介して配置された長短一組のロール群で構成される連続顕造機のロール支持装置において、

前記録片の通路に位置する軸受を、ロールの熱配張による伸びを受け入れるように、それぞれ円筒コロ軸受とし、通路外に位置する軸受を、ロールの軸方向にかかる荷重を支え、且つ該ロールの位置を決め、固定する軸受としてなることを特徴とする連続銀造機のロール支持装置

【請求項2】 前記通路外に位置する軸受を、自動調心 コロ軸受、円筒コロ軸受、あるいは核列円錐コロ軸受と したことを特徴とする請求項1記載の連続鋳造機のロー ル支持装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、連続<br/>
変換の四一<br/>
ル支持装置に関する。

[0002]

【従来の技術】溶鋼の連続鋳造機には、図2に示すよう に、タンディッシュ4に保持した溶湯21を鎖型6に注 き、該鋳型6内で外殻のみが凝固した銀片13を、該鋳 型6から冷却しつつ安定して抜き出すために、サポート ・ロール、ガイド・ロール、ピンチ・ロール等のロール 16群が配設されている。このロール16群は、図3に 示すように、鈍片13を挟む上下ロールと、該ロール1 6を支持する上下フレーム17と、上下ロール間の隙間 を調整する間隔調整手段18と、鋳片13に冷却水を噴 財するノズルを顕片幅方向で移動自在にするノズル移動 手段19とからなる所謂ロール支持装置(通称、セグメ ントという)9で構成している。従って、このロール文 持装置9は、一葉の連続鋳造機1に数十台配置されてい ることになる。なお、上下ロールは、それぞれ短ロール と長ロールの2本になっており、それらの両端部は、い ずれも上下フレーム17に軸受を介して支えられてい

【0003】ところで、このロール支持装置9は、良好な鋳片品質を確保するには、常に正常な機能を発揮しなければならず、定期修理(1回/8週間)を行う以外にも、異常があると直ちに換業を中止して、該ロール支持装置9自体をまるごと交換する必要がある。放置しておくと、図4に示すような欠陥を抱えた鍋片13を圧延工程に送ることになり、製品として不良な餅板14を多発するからである。この交換を迅速に行うため、交換装置3を設けた速続鍋造機1が多い。

【0004】しかしながら、この交換は、網片13の生 座性を低減させるばかりでなく、設備メンテナンス費用 を増大させるという問題があり、従来より少しでも交換 頻度を低減できれば、操業上で大きなメリットがあると 考えられていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる事情を強み、従来より寿命の長い連続銀造機のロール支持装置を提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】発明者は、上記目的を達成するため、現状のロール支持装置を見直し、その問題点を明らかにした。まず、現在のロール支持装置の寿命は、ロールの摩託及び損傷、軸受の損傷及び破損、その他部品の損傷に依存する。これら寿命への影響要因のうち、軸受の損傷及び破損が最も多く、また早く起きる。そこで、発明者は、軸受の損耗、破損の原因を鋭意追求し、以下の結論を得た。

【0007】現在のロール支持装置9では、図5に示す ように、ロール16の取付けを長手方向の中間部(銭片 の通路に位置する)を固定側、両端部(鋳片の通路外〉 を目由側としていた。 つまり、ロール16は、高温の鉄 片13によって然を受けて軸方向に熱膨張するが、それ を両端部の方向へ逃がす構造になっていた。具体的に は、2本の長短ロールは、前記中間部に自動調心用軸受 11を用い、前記両端側に円筒コロ軸受12を用いてい た。ところが、発明者の研究によれば、2本のロールの 長比に起因して前記中間部に最も大きい荷重がかかり、 該中間部で使用している自動調心軸受11にフレーキン グ(表面が到れる)が生じ、やがて破損することが確認 された。このフレキング屑20が銀片13に巻き込まれ ると、前記したような銭片13や鋼板14の欠陥にな る。発明者は、この現象を解消するために鋭意努力し、 その成果を本発明としたのである。

【0008】すなわち、本発明は、鏡型から抜き出され、 搬送中の銀片を上下に挟み、同軸上にそれぞれ軸受を介 して配置された長短一組のロール群で構成される連続鉄 造機のロール支持装置において、前配銀片の通路に位置 する軸受を、ロールの熱膨張による仲びを受け入れるよ うに、それぞれ円筒コロ軸受とし、通路外に位置する軸 受を、ロールの軸方向にかかる荷重を支え、且つ該ロー ルの位置を決め、固定する軸受としてなることを特徴と する連続銀造機のロール支持装置である。

【0009】また、本発明は、前記通路外に位置する軸受を、自動調心コロ軸受、円筒コロ軸受、あるいは複列円錐コロ軸受としたことを特徴とする連続級造機のロール支持装置でもある。本発明では、荷重が最もかかる前記中間部に配置した軸受を、コロ形状に起因する滑り摩耗の生じにくい円筒コロ軸受けとしたので、ロールの熱膨張による伸びがあってもフレーキングが起きなくなる。その結果、ロール支持装置全体の寿命が延長され、その交換頻度が少なくなる。

[0010]

【発明の実施の形態】図1に、本発明に係る連続鋳造機

C. Cy

## (3)

特開平10-291059

# 22/ 24

1のロール支持装置9を、下方側だけで示す。それは、 同軸上に配置した長短ロール16の互いに関なり合う側 (図1では、自由圏と表示) を、いずれも円筒コロ軸受 10で支持し、相反する側を目動調心コロ軸受11で支 えるようになっている。これは、ロール16の熱脳張に 起因した伸びを、従来と全く逆の外側を固定して内側に 逃がすことに着眼したものであり、連続頻道機1のロー ル16が比較的低速度で回転しているので、かかる考え が実現できたものと考えられる。円筒コロ軸受10は、 コロと軸受内外輪が銃接触で、且つコロの全長にわたり 「周速が同じであるため、滑り摩擦が生じ難く、フレーキ ングも生じない。 . •

【0011】なお、前記目動調心コロ軸受は、円筒コロ 軸受、あるいは複列円錐コロ軸受に代えても何ら障害は 生じない。

#### [0012]

、 【実施例】連続鋳造機1に本発明に係るロール支持装置 9を週用し、種々の溶解21で競片13を製造した。そ 、の際、ロール支持装置9の数を36台とし、軸受10、 2017 11 には、極圧添加剤入りグリースを使用した。また、 - 約8、000チャージ、11、000チャージ、15、 000チャージの鋳込が終了した時点で、操業を中断し て、軸受の疲労状況を調査した、図6に、操業結果を示 す。ここで、1チャージとは、タンディッシュに保持さ れた溶鋼を全て注入して、連続した銀片を製造すること を意味する。

【0013】図6より、本発明に係るロール支持装置9 は、15、000チャージの鋳造にも耐えることが明ら かである。これは、従来の6、000~9、000チャ 一ジに比べ、約2倍の弁命である。従って、ロール支持 装置9の交換台数が減り、従来、8週間に1度行ってい た定期修理を、1.2週間に伸ばすことが可能となり、生 悪性の向上が達成された。また、ロール支持装置9のた びたび生じていた突発的な交換が減り、操業の安定化が 達成されると共に、不良製品の低減にも大いに貢献し からに**た。** こうしょう ロックス・ス

[0014]

【発明の効果】以上述べたように、本発明により、ロー ル支持装置の寿命が従来より大幅に延長され、剱片の生 産性を向上させたばかりでなく、製品不良や設備メンテ ナンス受用の低減が達成された。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るロール支持装置の下側だけを示す

- 【図2】連続銀追機に1例を示す経断面図である。
- 【図3】ロール支持装置の概要を説明する図である。
- 【図4】軸受破損の錆片や鋼板品質に及ぼす影響を説明 する図である。


【図5】 従来のロール支持装置の下側だけを示す図であ the same and the stage to the part of the

【図6】本発明の実施効果を示す図である。 【符号の説明】

#### 1 連続研治機

- .2
- 交換装置 3
- . 4
- .5 取鍋切り換え装置
- 鎖型 6
- 7 湾曲ユニット
- トーチ・カッタ 8
- 9 ロール支持装置
- 10 円筒コロ軸受 ...
- 11 自動調心コロ軸受
- 12 熱影張の方向
- 13 銀片 パンパン・ファック 345.7 カーコ
- .14 **劉权** (17 10年) 「日本 (17 11年)
- 16 D-IV Company of the large of the same
- 117 上下フレーム こうごうごう シャーコン
- 情隔調整手段· 28.000 44.000 11.0000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 18
- 19 ノズル移動手段
- 20 フレーキング同
- 21 落響


【図1】




特開平10-291059

;0355613955







T F REI



【図4】






7- 2; 3:36PM;NGB 特許部


(5)

特開平10-291059

【図5】



[図6]



#### フロントページの統章

(72)発明者 林 英俊

念敷市水島川崎通1丁目(番地なし) 川 崎製鉄株式会社水島製鉄所内 (72) 発明者 川口 稚加夫

倉敷市水島川崎運1丁目(番地なし) 川 崎製鉄株式会社水島製鉄所内